

40 jours CIE au CFVI

40 jours CIE au total pris en charge par la FONPRO

1 jour d'examens 0 au CFVI (facultatif) à la charge des patrons.

CIE1 (CFVI)		Durée	Période
		15 j.	1^{er} semestre (août/novembre)
<u>Techniques d'usinage manuel</u>	<u>PRB1</u>	<u>9 j.</u>	
<u>Techniques d'usinage mécanique</u> (initiation) <ul style="list-style-type: none"> • Tournage 	<u>PRB3</u> 3.3	<u>5 j.</u>	
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>	<u>PRB4</u>	1 j.	

CIE2 (CFVI)		Durée	Période
		20 j.	2^e semestre (février / juillet)
<u>Techniques d'usinage mécanique</u> <ul style="list-style-type: none"> • Tournage • Fraisage 	<u>PRB3</u> 3.3 3.4	9 j. 9 j.	
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>	<u>PRB4.4</u>	2 j.	

CIE3 (CFVI)		Durée	Période
		5 j.	3^e / 4^e semestre (novembre / février)
<u>Approfondissement des CIE1 et CIE2</u> <u>Préparation examens partiels de juin</u>		<u>5 j.</u>	

Exa 0 (CFVI)		Durée	Période
		1 j.	4^e semestre (mars / avril)
<u>Exa 0 (option à charge des patrons)</u>		<u>1 j.</u>	