

44 jours CIE au CFVI

16 jours CIE / CNC au CFVI

60 jours CIE au total pris en charge par la FONPRO

2 jours d'examens 0 au CFVI (facultatif) à la charge des patrons.

<b>CIE1 (CFVI)</b>		Durée	Période
		<b>15 j.</b>	<b>1<sup>er</sup> semestre (août/octobre)</b>
<u>Techniques d'usinage manuel</u>	<u>PMB1</u>	<u>9 j.</u>	
<u>Techniques d'usinage mécanique</u> (initiation)	<u>PMB2</u>	<u>5 j.</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tournage</li> <li>• Fraisage</li> </ul>	2.3 2.4		
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>	<u>PMB4</u>	1 j.	

<b>CIE2 (CFVI)</b>		Durée	Période
		<b>20 j.</b>	<b>2<sup>e</sup> semestre (février / juillet)</b>
<u>Techniques d'usinage mécanique</u> (initiation)	<u>PMB2</u>	<u>16 j.</u>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tournage</li> <li>• Fraisage</li> </ul>	2.3 2.4		
<u>Technique d'assemblage pneumatique</u>	<u>PMB3</u>	3 j.	
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>	<u>PMB4</u>	1 j.	

<b>CIE3 (CFVI)</b>		Durée	Période
		<b>9 j.</b>	<b>3<sup>e</sup> / 4<sup>e</sup> semestre (novembre / février)</b>
<u>Approfondissement des CIE 1 et CIE 2</u>			
<u>Préparation examens partiels de juin</u>			

<b>Exa 0 (CFVI)</b>		Durée	Période
		<b>2 j.</b>	<b>3<sup>e</sup> / 4<sup>e</sup> semestre (mars / avril)</b>
<u>Exa 0 (option à charge des patrons)</u>			

<b>CNC (CFVI)</b>		Durée	Période
		<b>16 j.</b>	<b>5<sup>e</sup> / 6<sup>e</sup> semestre</b>
<u>Technique CNC</u>	<u>PMB2</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technique CNC</li> <li>• Technique CNC tournage</li> <li>• Technique CNC fraisage</li> </ul>	<u>2.6</u> <u>2.7</u> <u>2.8</u>	<u>2 j.</u> <u>7 j.</u> <u>7 j.</u> -	