

40 jours CIE au CFVI

40 jours CIE au total pris en charge par la FONPRO

1 jour d'examens 0 au CFVI (facultatif) à la charge des patrons.

<b>CIE1 (CFVI)</b>		Durée	Période
		<b>15 j.</b>	<b>1<sup>er</sup> semestre (août/novembre)</b>
<u>Techniques d'usinage manuel</u>	<u>PRB1</u>	<u>9 j.</u>	
<u>Techniques d'usinage mécanique</u> (initiation) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tournage</li> </ul>	<u>PRB3</u> 3.3	<u>5 j.</u>	
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>	<u>PRB4</u>	<u>1 j.</u>	

<b>CIE2 (CFVI)</b>		Durée	Période
		<b>20 j.</b>	<b>2<sup>e</sup> semestre (février / juillet)</b>
<u>Techniques d'usinage mécanique</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tournage</li> <li>• Fraisage</li> </ul>	<u>PRB3</u> 3.3 3.4	<u>9 j.</u> <u>9 j.</u>	
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>	<u>PRB4.4</u>	<u>2 j.</u>	

<b>CIE3 (CFVI)</b>		Durée	Période
		<b>5 j.</b>	<b>3<sup>e</sup> / 4<sup>e</sup> semestre (novembre / février)</b>
<u>Approfondissement des CIE1 et CIE2</u> <u>Préparation examens partiels de juin</u>		<u>5 j.</u>	

<b>Exa 0 (CFVI)</b>		Durée	Période
		<b>1 j.</b>	<b>4<sup>e</sup> semestre (mars / avril)</b>
<u>Exa 0 (option à charge des patrons)</u>		<u>1 j.</u>	