

28 jours CIE au CFVI

28 jours CIE au total pris en charge par la FONPRO

CIE1 (CFVI)		Durée	Période
		14 j.	2^e semestre (février / mars)
<u>Techniques d'usinage manuel</u>	<u>MPB1</u>	<u>13 j.</u>	
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>	<u>PRB4</u>	1 j.	

CIE2 (CFVI)		Durée	Période
		14 j.	2^e semestre (mars / avril)
<u>Techniques d'usinage mécanique au choix</u>	<u>MPS</u>		
<ul style="list-style-type: none"> • Tournage MPS1 • Fraisage MPS2 	1.1/1.10 2.1/2.10	14 j. 14 j.	
<u>Technique de mesure et de contrôle</u>			