

44 jours CIE au CFVI

16 jours CIE / CNC au CFVI

60 jours CIE au total pris en charge par la FONPRO

2 jours d'examens 0 au CFVI (facultatif) à la charge des patrons.

| CIE1 (CFVI) | | Durée | Période |
|--|-------------|--------------|---|
| | | 15 j. | 1^{er} semestre (août/octobre) |
| <u>Techniques d'usinage manuel</u> | <u>PMB1</u> | <u>9 j.</u> | |
| <u>Techniques d'usinage mécanique</u> (initiation) | <u>PMB2</u> | <u>5 j.</u> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tournage • Fraisage | 2.3 2.4 | | |
| <u>Technique de mesure et de contrôle</u> | <u>PMB4</u> | 1 j. | |

| CIE2 (CFVI) | | Durée | Période |
|--|-------------|--------------|---|
| | | 20 j. | 2^e semestre (février / juillet) |
| <u>Techniques d'usinage mécanique</u> (initiation) | <u>PMB2</u> | <u>16 j.</u> | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tournage • Fraisage | 2.3 2.4 | | |
| <u>Technique d'assemblage pneumatique</u> | <u>PMB3</u> | 3 j. | |
| <u>Technique de mesure et de contrôle</u> | <u>PMB4</u> | 1 j. | |

| CIE3 (CFVI) | | Durée | Période |
|---|--|-------------|--|
| | | 9 j. | 3^e / 4^e semestre (novembre / février) |
| <u>Approfondissement des CIE 1 et CIE 2</u> | | | |
| <u>Préparation examens partiels de juin</u> | | | |

| Exa 0 (CFVI) | | Durée | Période |
|--|--|-------------|--|
| | | 2 j. | 3^e / 4^e semestre (mars / avril) |
| <u>Exa 0 (option à charge des patrons)</u> | | | |

| CNC (CFVI) | | Durée | Période |
|---|--|--|---|
| | | 16 j. | 5^e / 6^e semestre |
| <u>Technique CNC</u> | <u>PMB2</u> | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Technique CNC • Technique CNC tournage • Technique CNC fraisage | <u>2.6</u> <u>2.7</u> <u>2.8</u> | <u>2 j.</u> <u>7 j.</u> <u>7 j.</u> - | |
| | | | |
| | | | |